

Casier 25-07-2009

Alla Provincia di Treviso  
Ufficio valutazione impatto ambientale  
Largo Molino, 29  
Fontane di Chiesa Vecchia  
31050 VILLORBA TV

Procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all'opera Complementare al Passante di Mestre –  
**Intervento n. 31 – “Terraglio Est”**

Osservazioni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06

Capitolo 2.10 punto 2.10.5 (allegati)

Dall'esame degli allegati si evince che ogni qualvolta vengono indicati con una crocetta “interventi diretti” i livelli Leq mitigati e non mitigati sono identici anche quando superano il valore limite. **Quindi non è possibile valutare i risultati previsti a seguito di detti interventi.**

Non sono date indicazioni circa le misurazioni effettuate (anche se simulate) che mettano in grado di verificare la loro esattezza. Per esempio per il ricettore 72 non si può desumere se:

- Sono stati rispettati i punti di rilevazione stabiliti dal decreto del 16-03-1998 allegato B punto 6;
- Se è stato considerato il maggior rumore che emetteranno i veicoli per affrontare la rampa in uscita dal sottopasso, atteso che in nessuna parte dello studio gli effetti della trincea coperta o scoperta che sia viene analizzata.

Il tutto rende lo studio carente di tante notizie particolari che non pongono in grado i terzi di effettuare una precisa valutazione dello studio e dei suoi risultati.

Inoltre, ma solo per annotazione, la pagina 145 è in bianco e l'elenco dei ricettori si ferma a n. 56 mentre sono 120. In ogni caso i ricettori sono elencati per numero senza indicazione della via e del numero civico e quindi i cittadini interessati non possono individuare, per i dovuti controlli, quale è il suo ricettore. Ancora una volta, con la pubblica amministrazione, il cittadino da persona diventa numero.

**Si chiede che lo studio venga implementato con un tabulato dove ai numeri sia associata la Via ed il numero civico e che siano indicati i valori mitigati nei casi di interventi diretti.**